

Benzlers



Benzlers markasına ait ürünlerin tedariğini paralel ithalat yöntemi ile gerçekleştirmekteyiz. İhtiyacınız olan Benzlers ürünlerinin temini noktasında, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Konusunda uzman satış personelimiz, ürünlere ait fiyat ve teslim sürelerini belirten teklifimiz ile, en kısa süre de size dönüş yapacaklardır. YALNIZCA ORJİNAL VE YENİ ÜRÜN SATIŞI YAPMAKTAYIZ. Firmamızın internet sitesinde gösterilen Benzlers markasının yetkili distribütör veya üretici temsilcisi olmayıp, bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Ürün listesi

Ürün	Tarif
2245 5195	
A46314-2	
A46334-1	
AS 4.5-FLEXIWARP X1-5R-10	
BD58-H-N-2-50-MCH WITHOUT MOTOR	
BS 40 AL-TT 3,5:1 RH	
BS 50 42:1 43097 7 REDUCER	
BS 71-F-TT 28:1 LH	
90056-0164	
BS112/63	
BS40	
BS40 AL-TT	
BS40 AL-TT 3,5:1 RH FOOD	
BS40 OSB 80 B/6 EXCH .HTNR. 008F033799 MENGE:1 LAGERPLATZ:CT49E48&49	
BS40-6.67-M2AA71A4	
BS40-ENV-IEC71B14	
BS40F-0O-VM-3-IEC 63-B14A	
BS71A	
BS71K-0-0-2	
GEARBOX BTM72-3-K-H2-0-BV (CONNECTING MOTOR 18.5KW, 1450RPM)	
J100 RL	
J100 RO	
J100 RR	
J71/72 RL	
J71/72 RR	
J71-J72 RO	
Multiflex 13 Hub A46314-1	
REPLACEMENT FOR 10+ BS 40, 40:1	
REPLACEMENT FOR 10+ BS 40, 60:1	
TA25	
TA30	
TA400	
BG365 1EC 32B5 B3	
6-4722 7524 02	

Urün	Tarif
BE-3-8016-05	
J21A	
M0632200BMCK5A.55A	
Multiflex 13	
Screw jack	
TV122C20, 9820278.001, 19.44:1 replaced by J100-20-100-20	
TV 512 replaced by J190-20-190-2	
J100-20-100-20	
J190-20-190-2	
991319/3	
A53783 DS6 obsolete	
B 37393 DS7 obsolete	
RD40/2R/D/H2/BH/4/IEC100/180/B14	
90603-2423	
(NO.2)NO 22455195-2	
A46334-1	
10.00.6.61.2.10	
GB13003 - oboslete , alternative is GBA 16004 HQ AVF810 NC	
GBA 16004 HQ AVF810 NC	
A46334-1	
BS 71-F-TT 28:1 RH	
BS40:1	
BS 71-F-TT 28:1 LH FOOD	
BDL58-L-U-280-BB	
BS50 A90L2/B14-U-45°	
DZ 3.1 i=1:1	
BS 40	
A46314-1	
BS71	
K1231/50./B/G/K/L/4/-/-/-/-/-	
B02734-4	
99170681	
J110	
64722717102	
IEC71B14 84.00:1 (K)	
J21A-05—045-2	
J52A-15- - 060 – 2 BH	
J52A-15- - 060 – 2 BH (Ø 60 mm H7 - Ø 38 mm)	
A48784-6 + A46314-2	
A48784-6	
BS63 D 00 P 2	
MULTIFLEX 13 20/50	
B94624-M2	
J12B	
J12B-15- - 045 – 2 --	
BD40 L U 2 220 B SM	
BS40 15:1	
BS40 6.67	
BD66 H N 1 1100 B LS MCH90 / B14	

Ürün	Tarif
BTV52/BS71	
BS50FX	
J21A	
840487 5 obsolete / replaced by M052245.BGC	
J125-20 2 K125	
J52A/BS71	
M052245.BGC	
M052245.BACQ1 SPEC	
BS50 C O0 2	
Multiflex 13 Hub A46334-1	
MSBCCL90L4	
BS50 I O0 P 2	
TV021SPEC1 obsolete / alternative J21A--5—045-H2	
J21A--5—045-H2	
M073256.BGCK1	
MULTIFLEX 13 (587130001)	
B92362-1	
B92413-1	
MSBCCL90L4 + brake	
B92743-1	
J22A-C76983	
UAA248-100LB4 / BG251-MT100LB4B3	
M082228.BGCF1	
A53783 DS7	
Coupling complete for BG247	
M072220.BGCK1	
M073256.BGCK	
R002/180/A/63/EOE/N/V6.62.109.20	
K3-18HN1 63	
M052232.BGCH1	
MULTIFLEX 13 - composed of 2x A46314-1 and 1x A46334-1	
M073256.BGCK1	
BS71 K OH-B P 3 IEC80/B14	
BA 71B4 S/N: 00061212	
BS71 K OH-A P 3 IEC80/B14	
BA71B4	
62129	
BS40 ENV K 00- P 3 IEC71/B14	
K103110.BGHC1	
K103110.BGHC1	
A61153-1	
A43983-1	
317090HA	
252096.005	